

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

COMISION DESCENTRALIZADA DE **PAYSANDU**

Fecha de elevación: **DICIEMBRE 2019**

ANEXO B - PLANILLA DEL LOCAL CON DATOS DE LA INTERVENCION

DATOS GENERALES	
IDENTIFICACION DEL LOCAL (tipo de centro y n°)	INSPECCION DE ESCUELAS
DIRECCION	18 DE JULIO 1174
LOCALIDAD	PAYSANDU
DEPARTAMENTO	PAYSANDU
TELEFONO	47222483
MATRICULA	
ESPACIOS EDUCATIVOS TOTALES	

CARACTERISTICAS GENERALES	
N° DE PADRON	1215
PROPIEDAD DEL BIEN	ANEP
SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO	567 m2
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA	707 m2
TIPO DE CONSTRUCCION (principales mater. que la componen)	TRADICIONAL, MURO DE LADRILLO, REVOQUE
TIPO DE CUBIERTA	LOSA Y CUBIERTA DE CHAPA
INSTALACION SANITARIA	
- Destino de efluentes sanitarios (pozo impermeable o colector)	COLECTOR
- Suministro de agua potable (OSE o perforación)	OSE
TIPO DE SUMINISTRO ELECTRICO (UTE, paneles, otro)	UTE
HABILITACION DE BOMBEROS	NO

DATOS DE INTERVENCION	
DESCRIPCION DEL OBJETO DE LAS OBRAS	REUBICACION Y REFORMA DE BAÑOS Y OFICINAS
PLAZO DE OBRA (en días calendario laborables para la construcción)	90 DÍAS
MONTO DE INTERVENCION TOTAL ESTIMADO	2.558.626

INFORMACION SOLO PARA OBRAS NUEVAS O DE AMPLIACION	
a) Cantidad de m2 edificados	
b) Cantidad de m2 de espacios exteriores y de recreación	
c) Cantidad de aulas educativas nuevas	
d) Cantidad de otros espacios educativos nuevos (laboratorios, comedores, biblioteca, SUM)	
e) Aulas rehabilitadas	
f) Espacios educativos rehabilitados	



Arq. Mariana Chappuis