

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL INSTITUTO
DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY**

LLAMADO PUBLICO INTERNACIONAL A OFERTAS

Nº 16/2012/FIDEICOMISO-INAU

COMUNICADO Nº 02 de 16/01/2013

PREGUNTA 1

En el pliego de condiciones se menciona el anexo III como parte descriptiva de la obra (memorias) pero está ausente del conjunto de anexos que recibimos, por lo que agradezco si pueden enviarnos dicho anexo.

RESPUESTA

Las memorias particulares y generales se encuentran dentro de la carpeta anexo II, en el CD entregado. El anexo III no corresponde por tratarse de una sola obra.

PREGUNTA 2

_Existe alguna planilla del rubro 12.20, mampara SS.HH: estructura de aluminio + papel melamínico

_Se pueden agregar rubros que consideremos no están contemplados

_El cambiador E01 que aparece en el rubrado corresponde cotizarlo? porque no aparece la ubicación ni las especificaciones

_El piletón de cocina en acero inoxidable y la mesada de acero inoxidable (E02) corresponden cotizarlos? Porque no aparecen la ubicaciones ni las especificaciones.

_Cuales son los componentes de M01B, porque en la planilla de muros no aparece pero en los recaudos gráficos si.

_Es posible que el muro M05 que está en el rubrado no corresponda? ya que no aparece ni en la planilla de muros ni en los recaudos gráficos.

_El rubro 7.02, piso cerámico baldosa monolítica tipo blangino monocapa para exterior, corresponde? porque no existe en planos.

_ Podrían aclarar el tema de los contrapiso?, ya que no se corresponde lo que pide en el rubrado con lo que explica la memoria.

RESPUESTA

- _No existe planilla del rubro 12.20, si se incluye en la cotización.
- _Se pueden agregar rubros que consideren no están contemplados, siempre y cuando refieran a especificidades del proyecto.
- _No se incluye en la cotización el cambiador E01 que aparece en el rubrado.

- _El piletón de cocina en acero inoxidable (E02) si corresponde cotizarlo, la mesada de acero inoxidable no corresponde.

- _Los componentes de M01B son los mismos del M01A.

- _El muro M05 que está en el rubrado no corresponde cotizarlo.

- _El rubro 7.02, no corresponde cotizarlo.
- _Lo correspondiente a contrapisos, ver Memoria Constructiva Particular, punto 3.5.