

FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE LA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA

LLAMADO PUBLICO A OFERTAS
Nº 27/2012/FIDEICOMISO-ANEP

COMUNICADO Nº 03 de 09/07/2012

Pregunta 30

Liceo Nº70 Mvdeo

En planillas de aberturas de aluminio se pide para todas las aberturas, cerradura y llaves exteriores. Nos llama la atención esta característica que se pide para las aberturas, principalmente porque la cerradura se abriría por fuera, además porque hay reja exterior. Quisiéramos confirmar la información

Respuesta

Las cerraduras con llave de las aberturas de aluminio se colocarán del lado interior.

Pregunta 31

Liceo Nº70 Mvdeo

Se solicita aclarar como se resolverían los desagües de las bachas de los baños de alumnos, locales L17 y L19, ya que de acuerdo a cortes, no se realizarían banquina y por tanto los desagües tal como están planteados, interferirían con las cabezas de las vigas de fundación.

Respuesta

Se procederá a enchapar con ladrillo de campo el muro de respaldo de las bachas desde contrapiso hasta fondo de mesada a los efectos de contener esa tubería.

Pregunta 32

Liceo N°70 Mvdeo

Se solicita aclarar como se resolverían los desagües de sanitaria de la tisanería de planta alta, local L107, ya que si bien existe un ducto de albañilería para las instalaciones de desagüe del baño anexo, no queda claro como sería el trazado del desagüe Ø 63 desde la pileta teniendo en cuenta que no existe suficiente contrapiso y la interferencia de los pilares y vigas invertidas existentes.

Respuesta

Se considera posible salir de costado de la pileta de tisanería hacia el muro exterior y viajar por encima del nivel viga invertida hasta el correspondiente caño de bajada y ventilación. En caso de que ésta solución se demuestre inviable durante la obra se procederá a enchapar la cara interior del muro exterior con ladrillo de campo a los efectos de contener esa tubería.

Pregunta 33

Liceo N°70 Mvdeo

Similar consulta para los desagües de las piletas del laboratorio de química, local L112. En planos de sanitaria figuran una serie de descargas y bocas de desagüe que no queda claro como se ubicarían al no existir banquina y ante la presencia de vigas invertidas.

Respuesta

Bajo las mesadas en local 112 junto a ventanas de fachada por Santín Carlos Rossi está prevista una banquina (ver lámina 19 con los detalles correspondientes). Bajo la mesada ubicada en el muro entre laboratorio de bio química y aula se construirá banquina idem a la mencionada junto a las ventanas. Se enchapará con ladrillo de campo el tramo vertical de muro entre banquina y fondo de mesada.