

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 05/2016

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública

COMUNICADO Nº 02

15/08/2016

CONSULTAS II

Pregunta 4)

Podrían enviar memoria particular de Estructura-Pilotes

Respuesta 4)

No hay memoria detallada y archivo de estudio de suelos salvo lo detallado en plano de estructura E01.

Pregunta 5)

Estimados, hemos encontrado diferencias importantes en el metraje dentro del rubro "ESTRUCTURA". ¿Es posible modificar las cantidades que figuran en el rubrado referencia?

Respuesta 5)

La empresa deberá ofertar el metraje que considere correcto según el estudio que haya realizado del proyecto. El rubrado entregado con datos es simplemente de referencia. Vale para la oferta el Anexo entregado para ser completado con la propuesta de la empresa.

Pregunta 6)

respecto de los archivos descargados de la pagina web:

En cuanto al archivo en PDF de planillas de aluminios, no se ven claramente las cotas y dimensiones de las aberturas planilladas, y como el formato no es editable no podemos aclararlo. Solicitamos que nos envíen un archivo en donde estén claramente indicadas las cotas.

Con respecto a la carpeta de ANEXOS, en la lamina 04, "tachos de reciclaje" y en la lamina "aberturas existentes", tienen adjunta imágenes que al no contar con el archivo reverenciado no podemos visualizarlas. Solicitamos nos envíen esos archivos.

Respuesta 6)

Ver Enmienda 09.

Pregunta 7)

Solicitamos un detalle de zócalo de acero inoxidable que se menciona y no encontramos dentro de los recaudos gráficos.

Respuesta 7)

Ver Enmienda 09.

Pregunta 8)

Confirmar que la chapa solicitada para la cubierta del alero es BK 460 (en rubrado pide otro tipo)

Respuesta 8)

Se confirma.

Pregunta 9)

En memoria se menciona lámina A05 que no encontramos en recaudos, confirmar si existe.

Respuesta 9)

Ver Enmienda 09.

Pregunta 10)

En la Etapa 2 está indicada la colocación de 2 Aulas, no queda claro cuál será su ubicación. No están Indicadas en planos.

Se debe considerar alguna tarea en el local de PA sobre la cocina de la casona? en caso de ser así, por donde se accede al mismo?

Respuesta 10)

Son 4 aulas, ver Enmienda Nº 09 por láminas U02 y A05 con su ubicación.

Pregunta 11)

¿Se pueden agregar rubros al rubrado?

Respuesta 11)

La empresa podrá agregar rubros o subrubros que considere necesario para su oferta, sin cambiar la estructura base del rubrado publicado.

Pregunta 12)

¿Existen detalles de las jardineras?.

Respuesta 12)

Ver Enmienda 09.

Pregunta 13)

Se deben pintar/revocar paredes/cielorrasos/puertas/ventanas del sector 2 ?.

Respuesta 13)

Es correcto.

Pregunta 14)

Faltan Planillas de Aluminio A17 a A21.

Respuesta 14)

No corresponden a esta etapa del proyecto.

Pregunta 15)

Falta Lamina U02.

Respuesta 15)

Ver Enmienda 09.

Pregunta 16)

SECTOR CASONA:

- ¿Se interviene en el cielorraso de bovedilla existente?
- ¿Hay que ejecutar impermeabilización en azotea?
- ¿Se sustituyen todos los pavimentos indicados en planta?
- ¿Se pinta la fachada?

Respuesta 16)

Se coloca malla de protección en cielorraso de bovedilla existente. Ver MCP. No se ejecuta impermeabilización de azotea, se sustituyen todos los pavimentos indicados en plantas. Se pinta fachada.

Pregunta 17)

SECTOR CASEROS:

- ¿Se pinta el exterior?
- ¿Se interviene en el techo de chapa?

Respuesta 17)

Se pinta exterior, en techo de chapa se hace ducto de ventilación de baño y cocina. Ver lámina A09.

Pregunta 18)

ESPACIOS EXTERIORES:

- ¿Se ejecuta el decapado de cancha que se detalla en planos?
- La medianera está en mal estado, ¿se hacen revoques en la misma?.

Respuesta 18)

Se ejecuta lo indicado en planos. La medianera no se interviene.

Pregunta 19)

EDIFICIO NUEVO:

- En memoria hace referencia a contrapisos de hormigón que deberían figurar en planos de estructura, pero en los mismos no aparecen, ¿podrían agregar esta información?

Respuesta 19)

Los contrapisos están indicados en láminas A01, A06 y U02.