



REFERENCIAS

PVC.	Policloruro de Vinilo
HF.	Hierro Fundido
HG.	Hierro Galvanizado
PPS.	Polipropileno Sanitario
PEAD.	Poliétileno Alta Densidad
D.L.	Derrame Libre
A.GAS.	Acero sin Costura con Recubrimiento Epoxi
	Pileta de Patio Abierta con Tapa de Inspeccion
	Boca de Desague Abierta
	Pileta de Patio Abierta
	Pileta de Patio Tapada
	Boca de Desague Tapada
	Neutralizador de Acidos
	Pileta de Cocina
	Pileta de Lavar
	Lavatorio
	Inodoro Pedestal
	Bidet.
	Caja de Acceso Múltiple Abierta
	Caja de Acceso Múltiple Tapada
	Caja Polipropileno Sifonada con salida por debajo
	Caja PVC Sifonada
	Cámara de Inspección 60x1.10
	Cámara de Inspección 60x60
	Cámara de Inspección 60x60 c/ sifón desconectorø160
	Cámara de Inspección 60x60 Corte
	Cámara de inspección 60x1.10 Corte
	Medidor de Agua Corriente
	LLave de Paso
	Ducha
	Calefon
	Canilla Servicio
	Boca de Incendio
	Desague Primaria
	Desague Secundaria-Drenes
	Desague Pluvial
	Ventilación
	Abastecimiento Agua Fria y Caliente
	Incendio
	Gas



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

ÁREA DE PROYECTOS

OBRA:
LICEO PINTADITO

LOCALIDAD:
PINTADITO

FECHA:
MAR.2016

CALLE BOHANES Y CALLE MAESTRO ÁNGEL CHAIA

DEPARTAMENTO:
ARTIGAS

ESCALA:
1:100

PLANO DE:
INSTALACION SANITARIA

LÁMINA Nº:
L 34

ARQUITECTO:
PEDRO RUY LÓPEZ

FIRMA:
CARLA FIRPO

AYTE. DE ARQTO:
CARLA FIRPO

FIRMA:
DEDILIA SUÁREZ

TÉCNICO:
DEDILIA SUÁREZ

FIRMA:

S05