

CARPINTERIA en HIERRO		MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE ABERTURAS LICEO N° 2 " HECTOR MIRANDA " – MONTEVIDEO	
TIPO : H	CANTIDAD :	UBICACION : SALONES 16 - 17	
<div><p>CANTIDAD 2 LADRILLO VIDRIO)</p><p>NPTI</p><p>VISTA EXTERIOR</p></div>		<div><p>RELEVAMIENTO</p></div>	
		ESCALA : 1 : 50	FECHA : DIC 2020
MARCO	EN HIERRO – PERFIL EXISTENTE A MANTENER Y REPARAR SE SUSTITUIRÁN PARANTES DETERIORADOS – SE COORDINARÁ CON SUPERVISIÓN DE OBRA		
HOJA :	material	EN HIERRO – PERFIL EXISTENTE A MANTENER Y REPARAR SE SUSTITUIRÁN PARANTES DETERIORADOS – SE COORDINARÁ CON SUPERVISIÓN DE OBRA	
	movimiento	TIPO TABAQUERA	
VIDRIO :	SE RETIRARÁN TODOS LOS VIDRIOS PARA MANTENIMIENTO SE REPONDRÁN EN CASO DE ROTURAS O FISURAS, EN IGUAL ESPESOR A EXISTENTES – SE SUSTITUYEN POLICARBONATOS EN CASO DE CORRESPONDER		
CONTRAVIDRIO :	SE SUSTITUYE LA TOTALIDAD DE CONTRAVIDRIOS – SERÁN IDEM ORIGINALES – SELLADOS CON SILICONA TRANSPARENTE, RESISTENTE UV Y A PRUEBA DE AGUA		
PARTES FIJAS :	IDEM TRATAMIENTO		
HERRAJ.	movimiento	SE REVISARÁ Y REPARARÁ EN CASO DE CORRESPONDER – SE REPONE FALTANTES – SE REALIZA MANTENIMIENTO A MECANISMO EXISTENTE DEL TIPO SIMPLÓN, ALGUNOS EN FUNCIONAMIENTO	
	cierre	SE REVISARÁ Y REPARARÁ EN CASO DE CORRESPONDER – SE REPONEN FALTANTES	
TERMINACION :	SE REALIZARÁ RASQUETE Y LIJADO – CAPA DE ANTIÓXIDO + ESMALTE SINTÉTICO DOS MANOS COMO MÍNIMO		
OBSERVACIONES :	SE RECTIFICARAN DIMENSIONES EN OBRA.		
	SE COORDINARÁ CON SUPERVISIÓN DE OBRA		
Departamento de Infraestructura Edilicia		NOTA: SE COORDINARÁ CON SUPERVISIÓN DE OBRA	LAMINA: H2 FECHA : DICIEMBRE 2020 TECNICO : arq. Virginia Carrero