

UNIT A3
0.297x0.42

CARPINTERIA en HIERRO		MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE ABERTURAS LICEO N° 2 " HECTOR MIRANDA " – MONTEVIDEO	
TIPO : H	CANTIDAD : 1	UBICACION : SALON DE DIBUJO	

5.70

3.20

NPTI

VISTA EXTERIOR

RELEVAMIENTO
ØVUÖÜ7ØØU

ESCALA : 1 : 50		FECHA : DIC 2020	
-----------------	--	------------------	--

MARCO	EN HIERRO – PERFIL EXISTENTE A MANTENER Y REPARAR SE SUSTITUIRÁN PARANTES DETERIORADOS – SE COORDINARÁ CON SUPERVISIÓN DE OBRA
HOJA :	material EN HIERRO – PERFIL EXISTENTE A MANTENER Y REPARAR SE SUSTITUIRÁN PARANTES DETERIORADOS – SE COORDINARÁ CON SUPERVISIÓN DE OBRA
	movimiento A PROYECCIÓN
VIDRIO :	SE RETIRARÁN TODOS LOS VIDRIOS PARA MANTENIMIENTO SE REPONDRÁN EN CASO DE ROTURAS O FISURAS, EN IGUAL ESPESOR A EXISTENTES – SE SUSTITUYEN POLICARBONATOS
CONTRAVIDRIO :	SE SUSTITUYE LA TOTALIDAD DE CONTRAVIDRIOS – SERÁN IDEM ORIGINALES – SELLADOS CON SILICONA TRANSPARENTE RESISTENTE
PARTES FIJAS :	IDEM TRATAMIENTO – REJA SE COLOCA A FILO EXTERIOR
HERRAJ.	movimiento SE REVISARÁ Y REPARARÁ – SE REPONE FALTANTES – MECANISMOS EXISTENTES FUERA DE FUNCIONAMIENTO (DEL TIPO SIMPLÓN) SERÁ SUSTITUIDO POR BRAZO ARTICULADO EXTERIOR
	cierre SE REVISARÁ Y REPARARÁ – SE REPONEN FALTANTES
TERMINACION :	SE REALIZARÁ RASQUETEY Y LIJADO – CAPA DE ANTIÓXIDO + ESMALTE SINTÉTICO DOS MANOS COMO MÍNIMO
OBSERVACIONES :	SE RECTIFICARAN DIMENSIONES EN OBRA.
	SE COORDINARÁ CON SUPERVISIÓN DE OBRA

ÖUPÜÖRUAÖÖÖÖWÖÖÖG PÄJÖÖWpÖÖEÜÖE Departamento de Infraestructura Edilicia	NOTA: EÜÖÜÖÖVÖÖÖE7PÖÖÖPÜÖWpÖÜÖPÜÖW	LAMINA: H 4
		FECHA : DICIEMBRE 2020
		TECNICO : arq. Virginia Carrero