




- REFERENCIAS
- REIMPERMEABILIZACIÓN
 - REUBICACIÓN DE MÁSTILES
 - BAJADA DE PUVIALES/GÁRGOLA A INTERVENIR



LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA



Departamento de Infraestructura Edilicia

Mantenimiento correctivo

PLANTAS CASONA
1:200

LI - MVD - L18
LICEO Nº 18
Av. Millán 3898 - Montevideo

DIC. 2020

L2-A1