



REFERENCIAS

■ ■ ■ ABERTURAS A SUSTITUIR

LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA



Departamento de Infraestructura Edilicia

Mantenimiento correctivo

PLANTA 1er PISO ANEXO
1:200

LI - MVD - L18

LICEO N° 18
Av. Millán 3898 - Montevideo

DIC. 2020

L5-A4