



☐ **More on the topic**

- _____

- | | |
|-----|--|
| T01 | Tabique de yeso, 10cm, placa de yeso estandar 12,5mm |
|-----|--|

- Nota: Terminaciones según memoria, palnilla y detalles.

- (ALO) Indicación de Carpintería de Aluminio

- Indicación de Coordinación de Modulo

- Indicación de Herreria

- Indicación de Elementos de Acero inoxidable

- Indicaciones de Fichas

- Indicación de Caspioterapia de Aluminio existente

- Cex** Indicación de Carpintería de Madera existente

- Indicación de Herreria existente

- _____

- _____

- Niveles planimétricos NPT

- PLANILLA DE TERMINACIONES

- PISOS | PARED

- CIELORRASO ZOCALUS

- 1 - Hormigon fretado mecânico

- 4 - Borsolanato mate cemento 0,40x0,40 m. grado BEI IV

1. *Journal of Management Studies*, 1996, 33, 1, 1-14.

- 2 - Acero Ipx (ver planillas AIY10 y H03)

- Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization of α -methylstyrene in the presence of SnCl_4 at 0°C .

- 2 - Revoque, enduido y pintura latex para interiores tipo Incalex

- 4 - Cara interior paneles color s/mcp blanco Sector D

- 1 - Pintura s/MCP

- 4- Cielorraso de yeso de junta tomada

- NOTA GENERAL

- En todos los casos, se repara albañilería existente, nombraron visto, ladrillos vistos, pisos y revestimientos, faltantes o deteriorados y todos

- proyecto. Terminaciones Idem.existentes.

- Nota: Las especificaciones que hacen referencia a marcas de fábrica, número de

- otros que posean características iguales o superiores en calidad y performance

-

- PROTECTOR: ARQ. MAURICIO STIERLA
ARQ. MARIA REYES

-

- ONED AREA DE PROYECTOS

- CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

- | | | |
|---------------|---------------|------------|
| ESCUELA N°39 | COLONIA PALMA | MARZO 2021 |
| DEPARTAMENTO: | | ESCALA: |

- PLANO DE: **ALBAÑILERIA** LAMINA Nro: _____

- | | | |
|-------------------------|--|-----|
| PLANTA +1.20 - SECTOR D | | E16 |
| | | |

- AYTE. de ARQTO.:
- A | 10

- DIBUJANTE:

-