



REFERENCIAS	
PVC.	Policloruro de Vinilo
HF.	Hierro Fundido
HG.	Hierro Galvanizado
PPS.	Polipropileno Sanitario
PEAD.	Polietileno Alta Densidad
D.L.	Derrame Libre
A.GAS.	Acero sin Costura con Recubrimiento Epoxi
	Pileta de Patio Abierta con Tapa de Inspección
	Boca de Desague Abierta
	Pileta de Patio Abierta
	Pileta de Patio Tapada
	Boca de Desague Tapada
	Neutralizador de Acidos
	Pileta de Cocina
	Pileta de Lavar
	Lavatorio
	Inodora Pedestal
	Bidet.
	Caja de Acceso Múltiple Abierta
	Caja de Acceso Múltiple Tapada
	Caja Polipropileno Sifonada con salida por debajo
	Caja PVC Sifonada
	Cámara de Inspección 60x110
	Cámara de Inspección 60x60
	Cámara de Inspección 60x60 c/ sifón desconector#160
	Cámara de Inspección 60x60 Corte
	Cámara de Inspección 60x110 Corte
	Medidor de Agua Corriente
	Llave de Paso
	Ducha
	Calefon
	Canilla Servicio
	Boca de Incendio
	Desague Primaria
	Desague Secundaria-Drenas
	Desague Pluvial
	Ventilación
	Abastecimiento Agua Fria y Caliente
	Incendio
	Gas

NOTA: LAS COTAS DE ZANPEADO SE GENERAN RECTIFICAD CON LOS NIVELES ALTIMETRICOS Y NPT DE OBRA.

Nota: Las especificaciones que hacen referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante, se señala que los mismos podrán ser sustituidos por otros que posean características iguales o superiores en calidad y performance que el indicado.

NOTA:
PROYECTO: ARQ. MAURICIO STERLA
ARG. MARIA REYES
REVISION 2021: ARG. WALTER SILVEIRA

ANEP		AREA DE PROYECTOS	
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA		CORREJO DIRECTIVO GENERAL	
OBRA: ESCUELA N°39	LOCALIDAD: BOGOTÁ PALMA	FECHA: MARZO 2021	ESCALA: 1/100
CALLE: RUTA 3 Km 586	DEPARTAMENTO: ARTIBAS		
PLANO DE: INSTALACION SANITARIA		LAMINA N°: L23	
PLANTA DE TECHOS - SECTORES A,B,D			
ARQUITECTO: WALTER SILVEIRA	FECHA:		
AYTE. DE ARQTO:			
TECNICO: DEGLIA SUAREZ	FECHA:		
DESVIANTE:			

S02