



ANEP

ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



CNP
CORPORACION NACIONAL
PARA EL DESARROLLO

**LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 09/2024**

**Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública**

COMUNICADO Nº02

30/05/2024

PREGUNTA 1)

Centro Villa del Rosario- Lavalleja - Liceo (Grupo A):

A_ La cubierta liviana a retirar y cambiar por Isodec es la que está sobre Sala Maestros / Informática / Dirección / Administración?

- La cubierta de chapa sobre el laboratorio se mantiene o se cambia? En caso afirmativo agradecemos enviar más información ya que no es claro el alcance. ¿Se cambia la totalidad de la cubierta del volumen edilicio donde se encuentra el Laboratorio?

¿B_ -Se retira cielorraso de ambos sectores (Laboratorio y bloque administrativo)?

-Se reconstruye el cielorraso? ¿De qué tipo?

- Podrían enviar fotografías interiores de ambos sectores, ya que las que figuran en la memoria no dejan clarificar el alcance.

¿C_ - Los refuerzos estructurales solicitados son confinado únicamente a donde se coloca el techo de isodec?

¿D_ -Se puede contar con un sitio para guardar herramientas y materiales?

-Se pueden usar los baños del centro.

RESPUESTA 1)

A_ En página 2 y 3 de la Memoria Constructiva Particular se expresa cuál es el sector donde se cambiará la cubierta:

OBJETO DE LAS OBRAS Se trata de mejoras en el edificio de DGES – Liceo de Villa del Rosario – Villa del Rosario, Lavalleja, las que se mencionan a continuación:

• Sector Administración – Dirección:

✓ Cambio de cubierta

✓ Refacción de revoques interiores

✓ Pintura interior

• Sector Laboratorio:

✓ Adecuación de Instalación eléctrica

✓ Refacción de revoques interiores



ANEP

ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



CNP
CORPORACIÓN NACIONAL
PARA EL DESARROLLO

- ✓ Pintura interior
- ✓ Demolición de mesada de mampostería de laboratorio
- ✓ Recomposición de baldosas del piso del laboratorio

B_-Memoria Constructiva particular, página 14, punto 7:

7 Cielorrasos

7.0 Definición.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP en todos sus puntos. No está prevista la colocación de cielorraso.

En el rubrado figuran 100m² de cielorraso a retirar que corresponden al sector donde se intervendrá la cubierta.

El cielorraso a retirar es de espumaplast, como se indica en página 14 de MCP, punto 7.1

C_-Se confirma que los refuerzos estructurales solicitados son confinados únicamente a donde se coloca el techo de isodeck.

D_-Hay un sector donde guardar materiales, se podrán visualizar los mismo en visita al Local Educativo.

Hay baños en el Centro que se podrán utilizar, se podrán visualizar los mismo en visita al Local Educativo.

Ver fotos en Enmienda 4

PREGUNTA 2)

Centro El Alférez – Rocha _ Escuela 22 (Grupo A)

¿A_-Se puede contar con un sitio para guardar herramientas y materiales?

-Se pueden usar los baños del centro.

¿B-El centro está en funcionamiento?

C_ Hay fotografías disponibles a las que se pueda acceder.

RESPUESTA 2)

A_ - Hay un galpón que se puede utilizar como depósito en coordinación con la Maestra Directora.

-Los baños son exteriores, se podría dejar uno de ellos para uso de la obra, pero siempre en coordinación con la Directora.

B-Es una escuela rural con funcionamiento de 8 a 15 hs. de lunes a viernes.

C - No.



ANEP

ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



CNP
CORPORACIÓN NACIONAL
PARA EL DESARROLLO

PREGUNTA 3)

Centro Placido Rosas– Cerro Largo _ Escuela 29 (Grupo A)

¿A_ -Se puede contar con un sitio para guardar herramientas y materiales?

-Se pueden usar los baños del centro.

B_ Hay fotografías disponibles a las que se pueda acceder.

RESPUESTA 3)

Se dispone de espacio para el guardado de materiales y herramientas.

-Se pueden usar los baños del centro. Se les habilitará el uso de un baño.

Se agregan imágenes, ver Enmienda 4.

PREGUNTA 4)

Centro Las Piedras– Canelones _ Escuela 157 (Grupo C)

¿A_ -Se puede contar con un sitio para guardar herramientas y materiales?

-Se pueden usar los baños del centro.

B_ Hay fotografías disponibles a las que se pueda acceder.

C_ En la memoria se hace referencia a gráficos donde se indica las cubiertas a retirar y cambiar por panel tipo ISODEC. Los mismos no figuran en los adjuntos. Agradecemos sean enviados.

RESPUESTA 4)

A_ Se puede guardar herramientas, pero ANEP ni CNP no se hacen responsables por su seguridad, mientras dure la obra es responsabilidad de la empresa contratista.

- No se puede utilizar baños del centro

B – No.

C_ En Enmienda 4 se agregan gráficos donde se indica las cubiertas a retirar y cambiar por panel de tipo ISODEC.



PREGUNTA 5)

Centro Juan González– Colonia _ Escuela 58 (Grupo C)

¿A_ -Se puede contar con un sitio para guardar herramientas y materiales?

-Se pueden usar los baños del centro.

B_ Hay fotografías disponibles a las que se pueda acceder.

RESPUESTA 5)

A_ - Sí, se puede tener algún deposito donde guardar herramientas y materiales.

No se pueden usar los baños del Centro, tienen que llevar baño químico.

B_ Ver fotos en Enmienda 4.

PREGUNTA 6)

Centro Salto– Colonia _ Liceo 2 (Grupo C)

¿A_ -Se puede contar con un sitio para guardar herramientas y materiales?

-Se pueden usar los baños del centro.

B_ Hay fotografías disponibles a las que se pueda acceder.

RESPUESTA 6)

A_ - No hay espacio para guardar materiales ni herramientas.

- No se pueden utilizar los baños existentes, se recomienda llevar baño químico.

B_ Ver enmienda 4.

PREGUNTA 7)

Escuela 66– Ciudad del Plata – San Jose (Grupo D)

A_ -En el rubrado se hace referencia a Revoques exteriores y Pintura impermeabilizante.

¿Agradecemos calificar este punto, se revoca la totalidad de la fachada y luego se pinta o se deja el ladrillo visto?

B_ ¿Pueden facilitar imágenes del interior del Centro?

C_ ¿El interior de las aulas no se pinta?

RESPUESTA 7)

A_ - Se deja ladrillo visto, se nombra dicho ítem por si hay algún sector que necesite ser reparado, como por ejemplo en interior en unión de juntas, etc.

B_ Ver Enmienda 4.

C_ No, hay cielorraso de hormigón, no se trabaja en el interior.

PREGUNTA 8)

Liceo 1– Montevideo (Grupo B)

A_ Es factible coordinar visita con algún técnico que tenga presente las tareas a realizar. Nos interesa poder ver el estado de la estructura del piso de madera que hay que reparar y discutir la solución técnica propuesta. A su vez tener claro el alcance de la instalación lumínica a reparar en el gimnasio.

RESPUESTA 8)

A_ La visita propuesta por la CND ya fue realizada el miércoles 22 de mayo.

El piso de madera actual no se retira, se coloca el nuevo piso sobre éste de acuerdo a lo detallado en Memoria Particular en pág 6. El área de piso de madera a intervenir es el sector cancha, ver lámina A01 – L04.

Se sugiere visitar el lugar para visualizar lo solicitado. Se debe cotizar de acuerdo a lo pedido, no se discute la solución técnica.

Ver memoria Particular pág 11. La iluminación del gimnasio se mantiene la existente, se debe acondicionar el tablero que las alimenta

PREGUNTA 9)

Escuela 141– Rivera (Grupo E)

A_ ¿pueden facilitar imágenes del interior del Centro?

RESPUESTA 9)

A_ Ver Enmienda 4.

PREGUNTA 10)

B- Por otra parte, solicitar un plano de albañilería acotado de la escuela nº157 de Las Piedras, Canelones, Grupo C.

RESPUESTA 10)

B- Ver Enmienda 4.



ANEP

ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



CND
CORPORACION NACIONAL
PARA EL DESARROLLO

PREGUNTA 11)

Se solicita un plano de albañilería con sus cotas correspondientes de la vivienda de maestros de la Escuela nº29 del grupo A.

Y a su vez queríamos saber la altura de los edificios ya que no contamos con cortes.

RESPUESTA 11)

Ver Enmienda 4

ACLARACIONES VARIAS:

a) Escuela 29- Plácido Rosas- Cerro Largo:

Se podrá coordinar y etapabilizar para trabajar por sectores, no se podrá retirar todas las aberturas a la vez, se afectará por sectores, coordinando para que el centro pueda funcionar.

b) Liceo 1- Montevideo:

La pintura de paredes y cielorrasos interiores es en sectores afectados como se expresa en MCP.

El liceo funciona de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 19 hs. El ingreso al gimnasio es independiente al liceo.

Se pueden usar los baños del gimnasio que se van a estar acondicionando, dado que actualmente están tapados, se sugiere considerar alquiler de baños químicos por unos días. Los materiales y herramientas se pueden guardar en el gimnasio, en cajón con llave