
































REFERENCIAS

- | | |
|---|---|
|  | Instalación existente |
|  | Aguas pluviales |
|  | Aguas servidas |
|  | Aguas amoniacales |
|  | Agua caliente |
|  | Agua fría |
|  | Ventilaciones |
|  | Lavabo - Planta |
|  | Lavabo - Vista lateral |
|  | Caja sifonada abierta - Planta |
|  | Caja sifonada tapada - Planta |
|  | Caja sifonada abierta |
|  | Caja sifonada tapada |
|  | Ventilación |
|  | Inodoro con mochila - Planta |
|  | Inodoro con mochila - Vista frontal |
|  | Inodoro con mochila - Vista lateral |
|  | Punto de inspección - Planta |
|  | Punto de inspección - Vista lateral |
|  | Cámara de inspección - Planta |
|  | Cámara de inspección - Vista lateral |
|  | Llave de paso - Planta |
|  | Llave de paso - Vista lateral |
|  | Canilla de servicio |
|  | Pileta de cocina - Planta |
|  | Pileta de cocina - Vista frontal |
|  | Interceptor de grasas - Planta |
|  | Interceptor de grasas - Vista frontal |
|  | Válvula de admisión de aire - Planta |
|  | Válvula de admisión de aire - Vista lateral |
|  | Termofón |

CENTRO

EDIFICIO CENTRAL

DEPARTAMENTO

Montevideo

OBRA

Ascensor

FECHA:

AGOSTO
2024

TÉCNICOS

Coordinador Prof. Arq. Fernando Rodríguez Sanguinetti
Proyectista Arq. Gerardo Castro
Téc. San. José I. Burgueño

PLANOS

Planta
Escala 1-100

AMINA:

S01

