


## Liceo 40

### ANEXO - Relevamiento fotográfico – Inspección Municipio G




Acceso al liceo






Pavimento en acceso a reparar



Paños en cancha a reparar



Arcos a sustituir – red deportiva existente



Vista desde Calle Cuadri

**INTENDENCIA DE MONTEVIDEO**  
**Municipio G**

**INSPECCIÓN PROFESIONAL**

**EXPEDIENTE** 2023-3350-98-000353  
**Fecha** 25 / 11 / 2023

**UNIDAD SOLICITANTE**

Calle -Guillermo Cuadri esquina Esperanto - Liceo N° 40  
Padrón N° - 416364




**INFORME TÉCNICO**

El suscrito asesora al Sector Arquitectura y Urbanismo del municipio G en los siguientes términos :

Se concurre al lugar realizando Inspección Ocular. Se observa varios tramos de cordón que están a nivel de calzada con una disposición propia de los desagües pluviales en sectores de saneamiento separativo, pero están cubiertos de tierra y pasto siendo imposible para el suscrito indicar si hay caños allí o no. Se ingresa al Liceo siendo recibidos por la Directora Patricia Terzaghi, no se reportan defectos del funcionamiento de las redes por parte del personal, ni por el uso de los baños ni los días de lluvias, estos tampoco son detectados por esta Insp. Ocular.

Si se puede afirmar que las bocas de desagüe dentro del Liceo coinciden con los sectores de bajada de cordón a nivel calzada que se reportaron en el párrafo inicial.

Se sugiere el envío de minuta a la ANEP a los efectos que verifique todas las redes de desagüe de este Liceo, a juicio del suscrito por el momento sin intimación de multa, pero si informando que en caso de detectarse mal funcionamiento, le es aplicable Decreto 21828 Sección XIII- Art 16-1)-3) - 20 UR.



*Naturalmente la decisión final es del servicio competente al que se remite.*