ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA
CODICEN

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE RIVERA

OBRA: CENTRO DE LENGUAS EXTRAJERAS - RIVERA
REFORMA - MANTENIMIENTO
LOCALIDAD: RIVERA
DIRECCION: AVENIDA 33 ORIENTALES N° 1228

| FECHA | HOJA | LAMINA |
|---|---|---|
| SETIEMBRE 2019 | 3 DE 4 | 013 |

NOTA
TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA
LOS MARCOS SE AMURARN SIN SUS CORRESPONDIENTES MARCOS
DEBERAN ENTREGARSE PROTEGIDAS CONTRA EVENTUALES
MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO




CORREDIZAS SERIE 25
ESC 1/25

| TIPO | AL 3 | CANTIDAD | 10 | IZQ | | UBICACION | LOCALES | LOCAL 014 A - LOCAL 015 A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PERFILES

| | | |
|---|---|---|
| MARCO | HOR. INFERIOR | 2501 |
| | HOR. SUPERIOR | 2500 |
| | LATERALES | 2508 |
| | DIVISOR VERTCAL | |
| | DIVISOR HORIZONTAL | 2508 |
| | PORTACONTRAVIDRIO | |
| | CONTRAVIDRIO | |
| | ELEM. ARMADO | ANCLAJE GRAMPAS DE AMURE A-4090 |
| | CONECTOR HOR. | |
| | CONECTOR VERT. | |
| HOJA | HOR. INFERIOR | 4503 |
| | HOR. SUPERIOR | 4504 |
| | LATERALES | 4505-4507 |
| | ENGANCHE | |
| | COMPLEMENTO | |
| | DIVISOR VERTCAL | |
| | DIVISOR HORIZONTAL | |
| | CONTRAVIDRIO | |
| | ELEM. ARMADO | |
| | OTROS | |

ACCESORIOS

| | |
|---|---|
| MOVIMIENTO | POMELAS |
| | |
| CIERRE | PASADOR GIRATORIO INTERIOR |
| | |
| MANIOBRA | IZQUIERDA Y DERECHA |
| | |
| | |
| | |
| PROTECCION | |
| | TAPONES A 3600 - A 3610 - A3620 |
| | DISPOSITIVO DE ESTANQUEIDAD A 3030 |
| | |
| | BURLETES PARA VIDRIO A 0030 |
| | PERIMETRAL MARCO Y HOJA A 2630 |
| | |
| | |
| | |
| | ESCUADRA Y CUÑA DE ARMADO 1239 - 1238 |
| | FELPILLA A 7030 |
| | |

| | | |
|---|---|---|
| TERMINACION | | ANODIZADO BRONCE MINIMO 11 MICRAS SEGUN NORMAS UNIT |
| VIDRIOS | TIPO Y ESPESOR | COMUN DE 4 MM |
| | COLOCACION | CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA |

| HERRAJES | | CANTIDAD | TIPO |
|---|---|---|---|
| | MOVIMIENTO | | |
| | MANIOBRA | | |
| | CIERRE | | |