

LLAMADO  
PÚBLICO A OFERTAS  
Nº 09/2017

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública  
Administración Nacional de Educación Pública

## COMUNICADO Nº 05

20/06/2017

### CONSULTAS III

**Pregunta 11)**

Repreguntamos ya que no se comprendió la consulta:

Los cubiertas existentes, son parte de tejuela de campo, otra parte de teja colonial y un sector de losa (se le quitó la teja colonial).

La MCP pide pintar con Impermeabilizante para azoteas para los 3 casos. Confirmar si se cotiza así.

Queremos dejar constancia que en nuestra experiencia la pintura sobre teja o tejuela no da resultados que se puedan garantizar 3 años como pide la MCP.

La pintura sobre cubiertas es una solución técnica acertada cuando es aplica sobre una superficie lisa o plana.

**Respuesta 11)**

Se confirma el procedimiento descrito en la memoria.