

LLAMADO  
PÚBLICO A OFERTAS  
N° 05/2016

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública  
Administración Nacional de Educación Pública

## COMUNICADO N° 01

04/07/2016

### CONSULTAS I

**Pregunta 1)**

En la MCP ítem 16.2 hace referencia a un Sistema de Detección de Incendio, no encontramos información de estos trabajos (Planos y memoria particular); ¿hay que cotizarlos?

**Respuesta 1)**

Se debe cotizar. No se cuenta con el proyecto del Sistema de Detección de Bomberos.

**Pregunta 2)**

Falta lamina Anexo 2 que describe el colector solar según MCP ítem 14.15

**Respuesta 2)**

Ver Enmienda 03.

**Pregunta 3)**

El Anexo Aberturas Existentes (archivos anexos), no cuenta con imágenes de las aberturas, podrían reenviar el archivo con las imágenes.

**Respuesta 3)**

Ver Enmienda 02.