

**LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
N° 02/2022** | **FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA**

COMUNICADO N°5

27/10/2022

CONSULTAS

Pregunta 27)

¿Por qué en la memoria dice que son 2 VRF del tipo HEAT RECOVERY, con cajas recuperadoras de calor, pero en los planos, aparece como HEAT PUMP?

¿Cómo lo tomamos entonces?

Respuesta 27)

Por error en la Memoria se indica que los VRF son Heat Recovery, pero son VRF del tipo Heat Pump como indica en los planos.

Pregunta 28)

Al analizar los recaudos encontramos que nos debemos conectar a una central de incendio existente; para ello es sumamente necesario conocer el modelo exacto de la central para poder cotizar elementos compatibles, principalmente porque solicitan un sistema direccionable y no nos es suficiente con saber únicamente que es Honeywell. ¿Se podrá pasar este dato?

Respuesta 28)

La marca es Honeywell y el Modelo Vista 48a. Se adjuntan documentación referente a la misma.

Pregunta 29)

Favor confirmar si la nueva visita al predio fijada para el día martes 26 de octubre será de carácter obligatorio.

Respuesta 29)

Es obligatoria una de las visitas. Si acudió a la primera y entiende que no es necesario acudir a la segunda, no es exigible dos visitas para este llamado.

Pregunta 30)

Entendemos que el área disponible para el pasadizo de ascensor no es compatible con la instalación de un ascensor accesible que permita el uso de una persona en silla de ruedas y un acompañante. Favor confirmar que se podrán agrandar las dimensiones del pasadizo para este fin.

Respuesta 30)

El modelo de ascensor sugerido cumple con las características mínimas de accesibilidad con capacidad para una persona y una silla de ruedas. De todas formas, no habría inconveniente en modificar únicamente las dimensiones de la caja externa del ascensor, inclusive hacer el respectivo movimiento del vano para puerta para la correcta adaptación.

Pregunta 31)

El pilar P7 se encuentra duplicado en cuadro de pilares. Favor confirmar ¿Qué se debe considerar?

Respuesta 31)

Ver Enmienda N°7.

Pregunta 32)

Favor indicar armaduras para viga V251 ubicada sobre piso 1.

Respuesta 32)

Ver Enmienda N°7.

Pregunta 33)

En memoria se indica que los conductos de toma de aire exterior no se aislarán mientras que en plano se especifica “Todos los ductos de inyección, retorno y TAE se aíslan interiormente con permacote linacoustic de Johns Manville espesor 1”.

Favor indicar ¿Qué se debe considerar?

Respuesta 33)

Se debe considerar aislación acústica interiormente con permacote linacoustic de Johns Manville espesor 1" o Isover Fibrair VN de 50mm de espesor en los recorridos indicados en planos para los ductos de TAE, ya que se trata de salas de grabación por lo que no debe haber ruido.