

**LLAMADO  
PÚBLICO A OFERTAS  
Nº 24/2022**

**Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública  
Administración Nacional de Educación Pública**

## **COMUNICADO Nº04**

**09/12/2022**

### **CONSULTAS III**

**Pregunta 1)**

En fachada se debería restaurar la cortina de enrollar y aberturas de PB, en la visita se vieron los estados de estas y no parecería lo más conveniente la restauración ya que estaban bastante deterioradas, no solo roturas, sino desgaste y pudrición de la madera.

**Respuesta 1)**

Se deberán suplantar las cortinas de enrollar existentes por cortinas nuevas de PVC. Las aberturas existentes que no puedan ser restauradas se sustituirán por nuevas aberturas, previa aprobación de la supervisión de la obra, respetando el diseño y calidad de los cerramientos existentes

**Pregunta 2)**

El termotanque de cobre que se solicita para la cocina de que capacidad será, ya que en varios lados dice 40 lt y en otros de 30 lt.

**Respuesta 2)**

El termotanque solicitado es de 30 litros.

**Pregunta 3)**

El embudo para desagüe pluvial se solicita en acero inoxidable, es correcto? Tienen algún esquema de medidas, especificaciones de la chapa de acero inox?

**Respuesta 3)**

Ver memoria constructiva particular de sanitaria Pág. 13.

**Pregunta 4)**

Instalación Sanitaria: En el rubrado no se encuentra rubro para caños de hierro fundido y en planos sí, se solicita se aclare qué tipo de caños se deben cotizar

**Respuesta 4)**

Se deben cotizar todos los caños con sus respectivos materiales, como aparecen en láminas y memoria constructiva de sanitaria.

**Pregunta 5)**

Instalación Tensiones Débiles: En los recaudos entregados no hemos encontrado información sobre la instalación de tensiones débiles, pero según la memoria indica: "26.5 Existe un proyecto para señales débiles y sistema de seguridad que se entrega junto a pliegos de condiciones..." Les solicitamos que nos envíen los planos de la Instalación de Tensiones Débiles.

**Respuesta 5)**

Ver láminas de Defensa contra Incendios (ya enviadas), y en MCP Sistema de Seguridad contra intrusos Pág. 31 a 35.

**Pregunta 6)**

La banderola estilo vitral ubicada dentro del local 33.2 en el primer nivel (baño) ¿requiere ser extraída?

**Respuesta 6)**

Se elimina esa banderola al retirar el cerramiento de bovedilla y realizar una viga perimetral. Ver corte F-F L16A10. y detalle 2 L17A11.

**Pregunta 7)**

En rubrado en porcentajes existe el rubro 23.1 Cartel autoadhesivo 20x20 Local 11 con logo de accesibilidad, que no se aprecia en el rubrado CND. ¿Se consulta si dicho rubro debe incorporarse al rubrado CND o si se debe eliminar de la oferta?

**Respuesta 7)**

La oferta debe incluir la totalidad de los rubros necesarios para la completa ejecución del proyecto licitado.

Si la empresa lo considera necesario podrá agregar los rubros que crea necesarios para la cotización, sin modificar el formato del Formulario 4.