



**LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 02/2024**

**Proyecto Regional Uruguay - Argentina “Adaptación al
cambio climático en ciudades y ecosistemas costeros
vulnerables del Río Uruguay”
(Fondo de Adaptación AF/AU/RIOU/G1)**

COMUNICADO Nº 05

CONSULTAS

21/06/2024

Pregunta 37)

No encontramos planillas de estructura de plataforma acceso del andén.
¿Consideramos lo especificado en planilla de pavimentos correspondientes a dicho sector?

Respuesta 37)

Todo lo correspondiente a la plataforma del andén está en las láminas generales S1 y S2 y particularmente en los archivos desde el 44 al 51. Plataformas del andén:

- 02. A101 PS Planta gral - S1
- 03. A101 PS Planta gral - S2
- 44. A510- PS Plataformas del andén-S1
- 45. A510- PS Plataformas del andén-S2
- 46. A510- PS Plataformas del andén-S3
- 47. A510- PS Plataformas del andén-V1
- 48. E510 Plataformas del Andén-Fundación S1
- 49. E510 Plataformas del andén -Fundación S2
- 50. E510 Plataformas del andén-Contrapiso S1
- 51. E510 Plataformas del Andén-Contrapiso S2

Pregunta 38)

En planos de albañilería de la pista de patín se indica un pase de 110mm para desagüe pluvial a cantero, en planillas de sanitaria se propone una reguera a lo largo del muro de contención, ¿Qué debemos cotizar?

Respuesta 38)

El desagüe de la pista se hará a través de esos pases de 110 en el muro, un pase cada 40cm. Se desagota al cantero longitudinal. Cotizar 2 cámaras de 40x40, la cámara de 60x60 conectada a boca de tormenta y la cañería de 110mm que las une.

Pregunta 39)

El proveedor de la cerámica solicitada en muros de servicios higiénicos (Portobello 4,5x4,5cm color blue chiaro) se encuentra discontinuado, una alternativa similar a la solicitada es la cerámica Portobello Blush 7,5x7,5cm de la cual deberían indicarnos el color.

Respuesta 39)

Cotizar un porcelanato de precio MEDIO y se elegirá de acuerdo a lo existente en el

medio en el momento de la colocación según el precio cotizado.

Pregunta 40)

¿Podrían indicarnos a que sector corresponde ítem 9.5.11 – Pavimento absorbente de impacto (nuevo rubrado)? No lo encontramos en planos.

Respuesta 40)

Corresponde a área de juegos infantiles. A efectos de la oferta, cotizar 90m2.

Pregunta 41)

Los proveedores de juegos integradores nos informan que no están importando los espejos deformantes.

Respuesta 41)

Cotizar en su defecto el Art. 4110 - Panel de Señas (de adjunta ficha técnica).

Pregunta 42)

Comparando lo visto durante la visita al sitio y los planos de vegetación notamos que especialmente en el sector contiguo al arroyo hay árboles que figuran como existentes, pero no lo están, ¿Qué consideraciones debemos tener en la cotización?

Respuesta 42)

Si fueran de los árboles a eliminar seguramente aparecerán otros en otros sectores ya que las especies exóticas que hay en el parque son de rápida reproducción.

Pregunta 43)

¿Podrían enviarnos detalles del cordón nuevo a colocar sobre calle 19 de abril y cuál sería su alcance?

Respuesta 43)

Si hubiera que reparar algún tramo de cordón existente por daños que se produzcan durante la obra o tramos de cordones y/o rebajes de cordón indicados en planos por calle Costanera, 19 de abril y Julio Delgado (que actualmente no existan), se deberá realizar idéntico cordón cuneta al existente en la zona.

Pregunta 44)

¿Qué tipo de cordoneta corresponde colocar en sector de pavimento P03 (intersección de las calles César Mayo Gutiérrez y 19 de Abril)?

Respuesta 44)

Son cordonetas prefabricadas de hormigón. Están planteadas de entre 10 y 15 cm de espesor, dependiendo del proveedor que se utilice. Separan paños de distintos tamaños formados por adoquines de hormigón, y también se utilizarán en bordes de huecos (alcorques) para los árboles que se plantan o que existen en estos lugares donde hay pavimentos.

Pregunta 45)

En la planilla de carpintería C2 se indica una vitrina refrigerada. ¿El sistema refrigerante hay que cotizarlo? o el mismo quedará a cargo de quien gestione el local gastronómico?

Respuesta 45)

No se debe cotizar sistema refrigerante.

Pregunta 46)

en el archivo "PS 5. _Estudios_y_calculos" figuran unifilares que no existen en los

archivos "18._EL-201_Diagramas_Unifilares_1" ni "19. El 201_Diagramas_Unifilares_2". ¿Se cotizan únicamente los que figuran en estos dos últimos?

Respuesta 46)

A efectos de la oferta, cotizar la totalidad de los unifilares que aparecen en el archivo PS_5_Ectra ESTUDIOS Y CALCULOS

Pregunta 47)

En planos de sanitaria de SSHH se indica que la ventilación de primaria se realiza en PVC en su totalidad, sin embargo, en la memoria se indica que al exterior debe ser de hierro fundido. ¿Cómo lo cotizamos?

Respuesta 47)

Cotizar según memoria.

Pregunta 48)

En el rubrado modificado en la última comunicación no se indican las siguientes herbáceas: Aspilia, Nasela, Petunia ni Verbena. ¿No se deben cotizar las mismas?

Respuesta 48)

No se deben cotizar.

Pregunta 49)

Se indica que se debe contar con un arquitecto/a paisajista. ¿Qué presencia en obra debe tener el mismo? debe intervenir únicamente en la plantación y retiro de árboles y arbustos o tendría que desarrollar otras tareas?

Respuesta 49)

Debe participar en todo momento que se ejecuten tareas referidas a su especialidad.

Pregunta 50)

Estimados buenos días, consultando con los proveedores de suministros nos informan que la cerámica Gres 60X60 tipo Metropolis Nature Silver color gris (pavimento P08) se encuentra discontinuada ¿Qué alternativa debemos cotizar?

Respuesta 50)

Cotizar un porcelanato de precio MEDIO y se elegirá de acuerdo con lo existente en el medio en el momento de la colocación según el precio cotizado.