

## **MEMORIA DE ACONDICIONAMIENTO INTERIOR.** **SEDE F.G.N. Cerrito 431 esq. Misiones.**

### **ITEM 1: REVESTIMIENTO INTERIOR EN YESO (SUPERFICIE APROXIMADA 15M<sup>2</sup>)**

- Se solicita la reparación de paramentos verticales afectados por filtraciones de agua. (Ver imágenes 3-6).

Yeso:

- Se colocarán placas de yeso sobre estructura existente.
- Se realizarán tareas de sustitución de emplacado de yeso, colocación de cantoneras en PVC sobre aristas, masillado y lijado de superficie.

### **ITEM 2: PINTURA INTERIOR (SUPERFICIE APROXIMADA 15M<sup>2</sup>)**

- En zonas que presente pintura o revoques con desprendimientos se procederá a su retiro mediante el uso de espátula o cepillo, en caso de ser necesario se aplicará enduldo y se lijará la superficie.
- Previo a las tareas de pintura se deberá proceder a la preparación de la superficie.
- Las superficies a pintar deberán estar secas, limpias y libres de polvo, suciedad, óxido o grasitud.
- Para el cielo raso se aplicarán las capas necesarias de pintura para cielos rasos antihongos, según indicaciones del fabricante. Color blanco.
- Para paramentos verticales se aplicarán las capas necesarias de látex interior autosellante según indicaciones del fabricante. Color, blanco o similar al existente.
- Se aplicarán las capas necesarias para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

**REVESTIMIENTO INTERIOR EN YESO (SUPERFICIE APROXIMADA 15M<sup>2</sup>)**



Las medidas se rectificarán in situ.  
Especificar garantía y plazos de trabajos.

Fiscalía General de la Nación.