

RUBRADO ESCUELA Nº 2 - RIVERA

TIPO DE INTERVENCION: INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUMENTO DE POTENCIA. MANTENIMIENTO DE ABERTURAS Y BAÑOS.

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL SUBRUBRO (\$)	% UNITARIO SOBRE TOTAL	% SUBRUBRO SOBRE TOTAL	% RUBRO SOBRE TOTAL	PRECIO TOTAL RUBRO (\$)
9.00	REVESTIMIENTOS							2,82%	52.000
9.1	PARAMENTOS VERTICALES				29.000				
9.1.1	REVESTIMIENTOS INTERIORES				29.000				
9,1,1,1	Reparacion de revoques interiores	gl	1,00	29.000	29.000	1,57%	1,57%		
9.2	CIELORRASOS				23.000				
9,2,7	Reparación sectores afectados por filtraciones / humedades	gl	1,00	23.000	23.000	1,25%	1,25%		
10.00	TERMINACION DE CUBIERTAS							7,31%	134.940
10.3	REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES				134.940				
10,3,4	Reparación e impermeabilización de cubierta de hormigón - incluye pretilas	m2	66,00	1.590	104.940	0,09%	5,68%		
10,3,5	Reparación de cubierta de tejas en sector de azotea horizontal	gl	1,00	30.000	30.000	1,62%	1,62%		
11.00	CARPINTERIA							4,60%	85.000
11,14	Reparación de aberturas existentes	gl	1,00	85.000	85.000	4,60%	4,60%		
12.00	ALUMINIO							42,61%	786.600
12,2	Tipo AI02 - Puerta boxes inodoros	unidad	14,00	3.900	54.600	0,21%	2,96%		
12,3	Tipo AI03 - Ventana aulas	unidad	7,00	52.000	364.000	2,82%	19,72%		
12,3	Tipo AI04 - Ventana aulas batientes	unidad	12,00	23.000	276.000	1,25%	14,95%		
12,4	Tipo AI05 - Ventana aula planta alta central	unidad	2,00	46.000	92.000	2,49%	4,98%		
21.00	INSTALACION ELECTRICA							42,67%	787.700
21,1	Instalación eléctrica (puesta a tierra, canalizaciones, cableado, tomas, interruptores, etc)	gl	1,00	464.900	464.900	25,18%	25,18%		
21,2	Tableros	gl	1,00	134.000	134.000	7,26%	7,26%		
21,3	Luminaria interior	gl	78,00	1.600	124.800	0,09%	6,76%		
21,4	Bandeja para aire acondicionado	un	1,00	50.000	50.000	2,71%	2,71%		
21,21	Trámite aumento de carga ante UTE	gl	1,00	14.000	14.000	0,76%	0,76%		
							TOTAL	100,00%	1.846.240