






DETALLE 1
Pretil con garganta



DETALLE 2
Pretil con garganta con ladrillo visto



DETALLE 3
Pretil con aleta

REFERENCIAS

- 1 CARPETA DE REGULARIZACION mortero cementicio según MCP esp. min. 2 cm
- 2 BANDA DE REFUERZO cinta autoadhesiva según MCP solpae minimo 30cm
- 3 IMPRIMACIÓN epoxi bicomponentesegún MCP esp. min. 0,5mm
- 4 CAPA IMPERMEABLE poliurea fría según MCP esp. min. 2,5mm
- 5 ARENA DE ASIENTO esp. min. 5 cm
- 6 TERMINACIÓN cerámico poroso (tejuela)
- 7 PROTECCIÓN barniz poliuretánico según MCP

LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA



DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA
Departamento de
Infraestructura
Edilicia

Rehabilitación de
cubiertas

DETALLES 1,2 Y 3
1:15

LI - MVD - L08
LICEO Nº8
Aeda. 8 de Octubre 2019 - Montevideo

BREXO 2020

L02