

Liceo 26 – sector biblioteca - Relevamiento fotográfico – situación actual



Sector afectado – fisuras principales en ambos extremos de la edificación, en forma simétrica



Detalle de fisura en encuentro mampostería - pilar



Viga hº a reparar



Fisuras - ventana a retirar



Lateral en predio del liceo, donde se realizará vereda



Cantero en vereda, se realizará vereda.



Ventana a retirar – antepecho y dintel a demoler





Ventana al patio / jardín del liceo a retirar
Llave de paso sanitaria a reubicar para realizar vereda