

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



CAÑO EXTERIOR - ESTRUCTURA CURVA-RAMPA



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



JPI3 - RECORRIDO
PLATAFORMA DE GATEO

EXPLOSIÓN



EXPLOSIÓN / DETALLE DE FIJACIÓN DE TABLAS A ESTRUCTURA

-SECCIÓN: INICIO DE RAMPA-



NOTA:
LA INTENCIÓN DE LA CHAPA DESPLEGADA DEBAJO DE LA MADERA A LO LARGO DE TODA LA RAMPA
ES QUE EL DISPOSITIVO SIGA FUNCIONANDO COMO TAL EN CASO DE SER VANDALIZADO (SI LE EXTRAJERAN LAS TABLAS).
POR TANTO ES IMPORTANTE QUE LAS TERMINACIONES Y BORDES DE LA CHAPA NO PESENTEN FILOS NI ELEMENTOS PUNZANTES
QUE PUDIERAN CAUSAR DAÑOS A LOS NIÑOS, DE AHÍ QUE SE PROPONE CONTORNEAR LA SUPERFICIE CON CHAPA PLEGADA

CAÑO INTERIOR ESTRUCTURA CURVA-RAMPA



VISTA FRONTAL



VISTA SUPERIOR



VISTA LATERAL



DESCRIPCIÓN

Estructura: caño de Acero Galvanizado, Øext. 1,5", espesor de pared 2,9 mm

Terminación: imprimación + pintura electroestática en polvo -poliuretánica- color "gris acero galvanizado"

BARANDA DE PROTECCIÓN - interior



VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR

BARANDA DE PROTECCIÓN - exterior



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



caños para soldar a
"estructura curva rampa"

RioNegro
GOBIERNO DEPARTAMENTAL

CUENCA URBANA
ARROYO LA ESMERALDA

PROYECTO EJECUTIVO

PARQUE URBANO LA ESMERALDA
ACONDICIONAMIENTO URBANO
JUEGOS PRIMERA INFANCIA

PROYECTADO POR:		ESCALA:	FORMATO:
Arq. María Cecilia Inderkum		1/30	A1
DIRECTOR GRAL.:	FECHA:	REVISIÓN:	LÁMINA NÚMERO:
Arq. Hugo Hornos	Diciembre 2021		**A 06**