

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 13/2018

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública

COMUNICADO Nº 02

CONSULTAS II

28/06/2018

Pregunta 5)

Encontramos una contradicción en el alero nuevo a construir, en lámina a01 se expresa “alero policarbonato”, en la lámina a04 dice “chapa galvanizada”, en lámina a05 se dibuja la estructura del alero en perfiles normalizados c80 y c140 y por último en la lámina a06 se dibuja un alero con estructura de tubos de 100x100 y 30x50 y chapas de policarbonato. Se consulta cuál de las 2 soluciones es la que debemos cotizar.

Respuesta 5)

Cotizar la solución de la lámina A04

Pregunta 6)

En la Memoria Constructiva Particular pagina 2 y en la Sección 1 Instrucciones a los Oferentes página 10 punto V hace referencia a gestionar las tramitaciones y permisos que correspondan para realizar las obras. ¿Corresponde presentar permiso de construcción para la obra? ¿El pago de las tramitaciones la realiza la empresa y el pago del permiso de construcción la realiza el propietario?

Respuesta 6)

Corresponde realizar todos trámites y habilitaciones exigidas por la normativa. El costo total de las mismas las debe abonar la empresa

Pregunta 7)

¿En el rubrado y en la MCP pagina 2 hacen referencia a provisorios de Ose y Ute, es necesario realizar dicha solicitud para esta obra?

Respuesta 7)

Es necesario

Pregunta 8)

En el edificio escolar en el interior y exterior tiene revestimiento de ladrillo a la vista de 1m de altura desde el nivel de piso terminado, en varios lugares esta fisurado. ¿Corresponde realizar alguna reparación, de que tipo? La terminación de este muro es con pintura, ¿qué tipo?

Respuesta 8)

No se debe cotizar la reparación del revestimiento y se aplicará pintura tipo Incamur ladrillos mate, similar o superior

Pregunta 9)

Existen patologías estructurales en muros interiores y exteriores. ¿Cuáles son las reparaciones a realizar? Adjunto fotos.

Respuesta 9)

No están previstas reparaciones

Pregunta 10)

Las pinturas sobre la carpintería de madera y de hierro que hace referencia la memoria se realiza sobre la pintura existente previo lijado, o se debe rasquetear llegando a la madera/hierro para luego aplicar el esmalte sintético?

Respuesta 10)

Se debe llegar a la madera/hierro

Pregunta 11)

¿En la MCP pagina 7 dice pintura del cielorraso tipo Armstrong, es correcto?

Respuesta 11)

Es correcto

Pregunta 12)

En la MCP pagina 5 hace referencia a las aberturas y equipamiento en gral que se retira para la sustitución por otro nuevo que se acopian en el mismo local escolar. ¿Luego corresponde llevar estos materiales a otro destino a definir?

Respuesta 12)

El destino de las aberturas y equipamiento se definirá durante la obra