

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE DURAZNO

(UNIDAD ASESORA DE PROGRAMACION - VIGENCIA 12/18)

Fecha de elevación: **10/10/2019**


**ANEXO B - PLANILLA DEL LOCAL
CON DATOS DE LA INTERVENCION**

DATOS GENERALES	
IDENTIFICACION DEL LOCAL (tipo de centro y nº)	Liceo La Paloma
DIRECCION	Calle 12 s/n
LOCALIDAD	La Paloma
DEPARTAMENTO	Durazno
TELEFONO	43603055
MATRICULA	110
ESPACIOS EDUCATIVOS TOTALES	11

CARACTERISTICAS GENERALES	
Nº DE PADRON	163
PROPIEDAD DEL BIEN	Anep
SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO	5304
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA	495
TIPO DE CONSTRUCCION (principales mater. que la componen)	MUROS DE MAMPOSTERÍA
TIPO DE CUBIERTA	CHAPA GALVANIZADA, ESTRUCTURA METALICA
INSTALACION SANITARIA	
- Destino de efluentes sanitarios (pozo imperm. o colector)	POZO IMPERMEABLE
- Suministro de agua potable (OSE o perforación)	OSE
TIPO DE SUMINISTRO ELECTRICO (UTE, paneles, otro)	UTE
HABILITACION DE BOMBEROS	NO

DATOS DE INTERVENCION	
DESCRIPCION DEL OBJETO DE LAS OBRAS	Reclavado de techos y sustitución de algunas chapas, reparación de canalón y sustitución de caño de bajada en dirección, reparación de cielorrasos varios, pintura de los mismos, ajuste general de la instalación eléctrica, colocación de luminarias en aulas, pintura general interior y exterior de paredes y cielorrasos, reparación básica de aulas móviles: ajuste de eléctrica, vereda exterior mínima reparación de aleros y tabique divisorio en sala de profesores.
PLAZO DE OBRA (en días calendario laborables para la construcción)	70
MONTO DE INTERVENCION TOTAL ESTIMADO	3.845.195

INFORMACION SOLO PARA OBRAS NUEVAS O DE AMPLIACION	
a) Cantidad de m2 edificados	
b) Cantidad de m2 de espacios exteriores y de recreación	
c) Cantidad de aulas educativas nuevas	
d) Cantidad de otros espacios educativos nuevos (laboratorios, comedores, biblioteca, SUM)	
e) Aulas rehabilitadas	
f) Espacios educativos rehabilitados	



Firma

Arquitecto Residente
VALENTINA BERIAO