

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE LA  
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

**LLAMADO 14/2013/FIDEICOMISO-ANEP**

**COMUNICADO Nº 03 de 30 de julio de 2013**

**PREGUNTA 3**

En la memoria constructiva del Liceo de Las Piedras se indican los trabajos de pintura de revoques exteriores pero no se especifican los **trabajos a realizar en los muros de ladrillo visto exterior**. Solicitamos que en caso de solicitar tratamiento en paredes de ladrillo visto exterior se especifiquen los mismos.

**RESPUESTA**

No se prevé pintura para el revestimiento de ladrillo exterior. Donde existieran manchas de graffitis si aparecieron se deberían extraer mediante hidrolavado

**PREGUNTA 4**

Se consulta si en el Liceo de Las Piedras se deben pintar las aberturas y las protecciones exteriores.

**RESPUESTA**

Sí se deben pintar las aberturas y las protecciones exteriores.

**PREGUNTA 5**

Se consulta si en el Liceo de Las Piedras se debe cotizar algún tratamiento al murete y rejas perimetrales.

**RESPUESTA**

No está previsto el tratamiento del murete y rejas perimetrales.

**PREGUNTA 6**

En plano de azoteas del Liceo de Las Piedras se indican dos sectores con problemas (uno de ellos en el sector de azotea en el que no se interviene), pero en memoria no se especifican los trabajos a realizar en los mismos. Solicitamos aclaración.

**RESPUESTA**

En lámina A1 que enviara a Dirección de Infraestructura no aparece la señalización en rayado del sector nuevo. Esta aclaración en el plano coincide con la memoria constructiva particular.