

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE LA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

LLAMADO 14/2013/FIDEICOMISO-ANEP

COMUNICADO Nº 05 de 7 de agosto de 2013

PREGUNTA 9

Sobre la respuesta 3.-

En la misma indican que en caso de existir muros exteriores de ladrillo con graffitis se deberían extraer mediante hidrolavado.

Entendemos que con un hidrolavado no es suficiente para eliminar los graffitis.

RESPUESTA

En la solución de hidrolavado para los graffitis en caso de que existan dificultades para extraer los mismos se puede complementar con lija al agua de grano grueso e incluso en la zona incorporarle removedor de pintura para luego volver a aplicar hidrolavado.

PREGUNTA 10

Sobre la respuesta 6.-

No queda claro la respuesta. Solicitamos indicar los trabajos a realizar en los sectores indicados en planos como "Sector con problemas".

RESPUESTA

Se refiere a que no está previsto la intervención en el sector nuevo, y en plano no aparece ese sector rayado. Lo que sí se tiene que tener en cuenta es la unión de los dos sectores, entre el sector original y el nuevo (sector que se amplió), ya que en esa unión existe una posible filtración desde la junta de trabajo a la altura de azoteas. Esto se deberá tener en cuenta para solucionarlo, ya que afecta a los muros y tabiques de las aulas que están por debajo.