

**LLAMADO  
PÚBLICO A OFERTAS  
N° 16/2022**

**Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública  
Administración Nacional de Educación Pública**

## **COMUNICADO N°02**

**28/09/2022**

### **CONSULTAS I**

**Pregunta 1)**

En el Formulario N°4 - Rubrado, hay una nota que dice lo siguiente: " Si la empresa considera necesario, podrá agregar los rubros, ítems y metrajes que crea necesarios para la cotización, sin modificar el formato del Formulario 4." A qué se refiere que no se puede modificar el formato del formulario 4, se pueden agregar rubros manteniendo el precio unitario, total y porcentajes, ¿es eso?

**Respuesta 1)**

Se pueden agregar filas, se pide no modificar las columnas ni las fórmulas. Cuidar que las fórmulas de suma alcancen a las filas agregadas. Se pueden incorporar los rubros que la empresa considere necesarios. No hay precios unitarios fijos, totales o porcentajes establecidos.

**Pregunta 2)**

Estimados, según el informe de Cateos, los niveles de fundación deben ser alrededor de 2 y 3 metros de profundidad, para tener una tensión admisible de 4kg/cm<sup>2</sup>. La consulta es si se puede cotizar la alternativa de pilotines/o pilotes, como sugiere el informe de cateos? En caso afirmativo, nos podrían enviar las cargas en los pilares, ¿o el proyecto previendo dichas fundaciones?

**Respuesta 2)**

En la instancia de la licitación se deberá cotizar la fundación proyectada.

**Pregunta 3)**

En los muros divisorios entre locales 16-17, 17-18, 5-6,7-8, se indican muros M30f y M30d, favor indicar donde va cada tipo de muros, no encontramos ese detalle en los recaudos.

**Respuesta 3)**

En los muros entre dichos locales, el tipo M30d, se ubica desde zócalo hasta altura 2.10m de NPT y el tipo M30f desde altura 2.10m hasta cubierta.

**Pregunta 4)**

En los locales 5, 6 y 8 se dibujan piletas, favor indicar tipo. ¿Se reviste algo de la pared en ese sector?

**Respuesta 4)**

El tipo de pileta correspondiente a dichos locales se encuentra especificado en página n°24 de M.C.P.

Las mismas llevarán revestimiento de placa de acero inoxidable de ancho ídem pileta y altura 40 cm con cantos plegados hacia el tabique, adheridos al yeso.

**Pregunta 5)**

¿Algún tramo de cambio de pavimento interior exterior se resuelve con BALDOSA MONOLÍTICA 30x30; con nariz?

**Respuesta 5)**

Ningún tramo de pavimento se resuelve con pavimento monolítico con nariz.

**Pregunta 6)**

En lámina de cubierta se menciona “ver detalle Lámina L17A11” por información de cubierta de policarbonato, no encontramos dicha lámina entre los recaudos, ¿Podría ser enviada?

**Respuesta 6)**

En lugar del texto citado, debió decir, Lámina L14A9.