



ANEP

CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL

DIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
ÁREA DE OBRAS

CODICEN

DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO C - CARÁTULA DE PRESENTACIÓN

Fecha: AGOSTO 2021

DATOS DEL LOCAL

TIPO Y NÚMERO	SEDE de la DIVISIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS.
DIRECCIÓN	Bv. Artigas 4346 esq. Buricayupí
LOCALIDAD	Prado
DEPARTAMENTO	MONTEVIDEO

PROGRAMA

OBJETO DE LAS OBRAS	Sustitución total de impermeabilización de azotea. Reparación de cielorrasos y paredes afectados por humedades.
---------------------	---

TECNICOS QUE INTERVIENEN

ARQUITECTO:	ARQ. HERNÁN OTTATI
TÉCNICO AYUDANTE ARQUITECTO	ARQ. N. BELLAGAMBA

NÓMINA DE RECAUDOS DEL PROYECTO EJECUTIVO

Nº	RUBRO	PIEZAS DE LOS RECAUDOS	Escala	Cantidad de hojas	Formato de impr.
DOCUMENTACIÓN ESCRITA					
		CARÁTULA DE PRESENTACIÓN	S/E	1	A4
		PLANILLA DEL LOCAL	S/E	1	A4
		RUBRADO	S/E	2	A4
MEMORIAS					
		MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR	S/E	13	A4
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA					
ALBAÑILERÍA					
		L01-A1 Planta de Techos y ubicación	Indicada	1	A3
		L02-A2 Planta de Cielorraso y relevamiento.	Indicada	1	A3
		L03-A3 Detalle	Indicada	1	A3
		L04-A4 Detalle	Indicada	1	A3
		L05-A5 Detalle	Indicada	1	A3
		L06-A6 Cartel de Obra	Indicada	1	A4
	Total de hojas	23			

PLAZO DE OBRAS

70 días laborables para la construcción


Arq. Hernán Ottati
Enc. Área de Obras
Dirección Sectorial de Infraestructura
Arquitecto