

LLAMADO PÚBLICO A
OFERTAS
Nº 15/2023

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

COMUNICADO Nº 02

19/10/2023

CONSULTAS

Pregunta 9)

Pintura -1a ¿Se debe pintar todas las fachadas exteriores, incluida la capilla y la vivienda del casero? 1b_ ¿Las vigas del techo inclinado, que están revocadas, se deben pintar del lado exterior?

Respuesta 9)

La fachada de la capilla se debe pintar. La casa del caso no está prevista pintar fachada

El techo no está previsto intervenir, salvo que haya filtraciones.

Pregunta 10)

Tabiques de yeso: En el tabique T03, según el detalle de la lámina AL02, lleva revestimiento cerámico en una sola cara, pero lleva placa verde en ambas caras. ¿Está bien? ¿O solo debe llevar placa verde en la cara que se reviste con cerámica?

Respuesta 10)

Lleva capa verde solo del lado de la cerámica

Pregunta 11)

Rubros a cotizar por fuera de oferta: Se pide cotizar: Impermeabilización de azoteas planas -Sellado de techo de chapa-Impermeabilización de cubierta inclinada. ¿Se podría especificar que tareas se deben cotizar en cada uno de estos items?

¿Qué trabajos se incluyen, qué materiales, qué membranas asfálticas y/o membranas líquidas se deben cotizar, cuáles son las terminaciones?

¿En el caso de las losas inclinadas con terminación con tejas qué tareas se deben cotizar?

Respuesta 11)

Cada empresa deberá evaluar y hacer su propuesta en un anexo memoria y presentarla junto con la cotización . Los trabajos de impermeabilización deben contar 10 años de garantía escrita.

Pregunta 12)

Pisos: En sectores exteriores se pide colocar nuevo piso. En esos sectores se debe retirar el piso existente para colocar el piso nuevo ¿correcto?

¿Se debe cotizar contrapiso nuevo para estos sectores e incluirlo en el ítem 27.05

Contrapiso armado e=10 planta baja si fuera necesario?.

En varios sectores se pide coloca piso nuevo de Porcelanato

En esos sectores se debe retirar el piso existente para colocar el piso nuevo ¿correcto?

¿Se debe cotizar contrapiso nuevo para estos sectores e incluirlo en el ítem 27.0

¿Contrapiso armado e=10 planta baja si fuera necesario?

Respuesta 12)

A- En los espacios exteriores hay contrapiso Si hubiera algún lugar con baldosa se retiraría.

B-Donde haya contrapiso no se hará nuevamente, salvo que se detecte que no hay contrapiso debajo de cerámica que se retira para colocar porcelanato o que este en mal estado. Por eso hay que presentar cotización fuera de oferta

C-si es correcto

D- ídem B.