

LLAMADO PUBLICO A OFERTAS
N° 01/2024

CONVENIO MINISTERIO DEL INTERIOR
CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO

COMUNICADO N° 04

15/04/2024

Consultas

Pregunta 48)

SECCIONAL 12

En memoria se menciona un muro a construir: Ubicado en rubrado como item 3.3. M3 - interior exterior carcelaje. En gráficos este muro parecería ser existente. ¿Que metramos?

Respuesta 48)

Se debe realizar a nuevo este muro, según nomenclatura de muros.

Pregunta 49)

SECCIONAL 12

En rubrado: 11.3 Tanque prefabricado autolimpiante (con soporte). No se especifica volumen, ubicación? No se menciona en memoria.

Respuesta 49)

Considerar tres tanques tricapas de 200 litros, ver imágenes de la azotea donde se muestran los existentes a sustituir.

Pregunta 50)

SECCIONAL 12

En rubrado: 11.9 – Grifería duchas. Estas griferías no se mencionan ni en memoria ni en gráficos.

Respuesta 50)

No considerar esta grifería.

Pregunta 51)

SECCIONAL 12

En memoria se menciona el suministro y colocación de un techo de chapa, este no se encuentra en rubrado. "Sector 2. También se sacará el techo liviano existente y se colocarán nuevas chapas: 28 m²."

Respuesta 51)

Se debe suministrar y colocar estas chapas que se mostraron en la visita obligatoria y en la adicional. Se debe incorporar al paquete de cubierta en el subrubro 6.9".

Pregunta 52)

SECCIONAL 12

En memoria se da a entender que hay 3 claraboyas, mientras que en los planos se ven 2.

Respuesta 52)

Son dos claraboyas de un tipo y dos ventanas que dan a la azotea, como se indica en planta versión 6.

Pregunta 53)

SECCIONAL 12

En rubrado: 5.5 zócalo de madera. Este aparece como zócalo de poliestireno en memoria y gráficos

Respuesta 53)

Son zócalos de madera.