



PUNTO DE INSPECCIÓN  
PLANTA ESC. 1/50




PUNTO DE INSPECCIÓN  
VISTA ESC. 1/50




DETALLE 9  
PUNTO DE INSPECCIÓN  
PLANTA ESC. 1/20

DETALLE 10  
PLATINA DE ANCLAJE EN MURO  
DE CONTENCIÓN  
CORTE ESC. 1/10




DETALLE 11  
PLATINA DE ANCLAJE  
EN CONTRAPISO  
CORTE ESC. 1/10




Ver en estructura:  
especificaciones de relleno y juntas de contracción


PLATINA DE ANCLAJE  
PLANTA ESC. 1/10




## TIPOS DE PAVIMENTOS




T.1 / T.2 / T.3  
BALDOSA MONOLÍTICA  
ESC. 1/20



T.4  
HORMIGON RODILLADO  
ESC. 1/20




T.5  
HORMIGON FRATAZADO  
ESC. 1/20



T.6  
REVESTIMIENTO DE CAUCHO  
ESC. 1/20


## CORDONETAS




### NOTA

HORMIGÓN ARMADO:  
EL VERTIDO SE REALIZARÁ LO MÁS CERCA POSIBLE DEL LUGAR DE UTILIZACIÓN.  
SE REALIZARÁ VIBRADO PARA QUE EL HORMIGÓN QUEDE PERFECTAMENTE  
COMPACTADO.  
SE PASARÁ REGLA VIBRADORA.  
LUEGO DE INICIADO EL FRAGUADO Y CUANDO LA SUPERFICIE PRESENTE LA  
CONSISTENCIA APROPIADA SE PROCEDERÁ A DAR TERMINACIÓN CON LLANA.


DETALLE 12 ESC. 1/20



DETALLE 13 ESC. 1/20



DETALLE 14 ESC. 1/20

		ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA		AREA DE PROYECTOS DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA CONSEJO DIRECTIVO GENERAL	
OBRA: JARDIN N°80		LOCALIDAD: YOUNG		FECHA: 08/2017	
CALLE: Gral ARTIGAS y 12 DE OCTUBRE		DEPARTAMENTO: RIO NEGRO		ESCALA: VARIAS	
PLANO DE: ALBANILERIA		DETALLES - EXTERIORES		LAMINA Nro: L18	
ARQUITECTO: SANDRA SOTO		FIRMA:		A16	
AYTE. de ARQTO: FLAVIO FLORES		FIRMA:			
TECNICO:		FIRMA:			
DIBUJANTE:					