




Acondicionamiento Sanitario

CONTENIDO:
Planta Nivel 2

COORDINACIÓN:
Ing. Gabriel Díaz

PROYECTO:
Ing. Gabriel Díaz

FECHA:
SET 2016

LAMINA:
S03a

VERSIÓN:
6

REFERENCIAS

CÁMERAS DE DESAGÜE	CÁMERAS DE ABASTECIMIENTO
CÁMERA PRIMARIA	AGUA FRÍA
CÁMERA PRIMARIA	AGUA FRÍA
CÁMERA SECUNDARIA	AGUA FRÍA
CÁMERA SECUNDARIA	AGUA FRÍA
CÁMERA PLUVIAL	AGUA CALIENTE
CÁMERA PLUVIAL	AGUA CALIENTE
CÁMERA VENTILACIÓN	AGUA CALIENTE
CÁMERA VENTILACIÓN	AGUA CALIENTE

ARTIFACTOS	ARTIFACTOS
REGISTRO	REGISTRO
PUERTA DE ACCESO	PUERTA DE ACCESO
PUERTA DE ACCESO	PUERTA DE ACCESO
PUERTA DE ACCESO	PUERTA DE ACCESO

PUUNTOS DE INSPECCIÓN Y/O CAPTACIÓN - Red Secundaria	PUUNTOS DE INSPECCIÓN Y/O CAPTACIÓN - Red Principal
PUUNTO DE INSPECCIÓN	PUUNTO DE INSPECCIÓN
PUUNTO DE INSPECCIÓN	PUUNTO DE INSPECCIÓN
PUUNTO DE INSPECCIÓN	PUUNTO DE INSPECCIÓN

BOCA DE DESAGÜE	BOCA DE DESAGÜE
BOCA DE DESAGÜE	BOCA DE DESAGÜE
BOCA DE DESAGÜE	BOCA DE DESAGÜE
BOCA DE DESAGÜE	BOCA DE DESAGÜE

NOTAS

- Todas las llaves de paso colocadas sobre el terreno deberán ser accesibles.
- Los vertederos serán abastecidos con agua de servicio.
- La tubería de recirculación será de PP-R 32 salvo indicación de lo contrario.
- Se deberá instalar llave tipo aguja en cada una de las columnas de recirculación, a fin de regular el caudal y la presión de las mismas.

PROPIETARIO: BANCO SEGUROS ESTADO	ARQUITECTO: AYERBA CASTAÑO	NIVEL: 1:100
EMPRESA: STILER S.A.	FECHA: 12/09/2016	ESCALA: 1:100
ARCHIVO: 4477_2016_01_20_142_21.dwg	REVISADO: 12/09/2016	LAMINA: S03a