

Montevideo, 19 marzo de 2021

CATEOS EN SUB SUELO EDIFICIO SEDE BPS.

Sectores cateados referidos al plano CT1.

1- CATEO N°1 - en sector Depósito de Mobiliario realizado sobre el pavimento.

Se realizaron perforaciones en busca de las vigas y/o posibles riostras.
Se encontró hormigón a una profundidad de 23,5cms. del nivel de piso terminado.



CATEO N°2 - en sector Comedor realizado sobre el pavimento.

Se realizaron perforaciones en busca de las vigas y/o posibles riostras.
Se encontró hormigón a una profundidad de 18cms. del nivel de piso terminado.



2- CATEO N°3 - en sector Descanso realizado sobre el muro.

Se realizaron perforaciones con taladro sobre el paramento existente.
Se encontró hormigón en la perforación realizada.



3- CATEO N°4 - en sector Descanso realizado sobre el muro.

Se realizaron perforaciones con taladro sobre el paramento existente.
Se encontró material cerámico macizo en la perforación realizada.

