

# **FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL INSTITUTO DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE DEL URUGUAY**

## **PEDIDO DE PRECIOS Nº 07/2021** **CAIF NIAGARA, MONTEVIDEO**

### **ANEXO I – DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

#### **1. Portero Eléctrico**

Portero eléctrico no funciona. Se constató, mediados del 2020, funcionamiento correcto del timbre e intercomunicador y no funcionaba la apertura eléctrica de la cerradura del portón. Se releva existencia de canalización eléctrica y se detectó que no funcionaba destrabe de cerradura.

A pesar de lo constatado en el 2020, se debe corroborar lo antes mencionado por la empresa para poder dar solución y dejar el portero eléctrico funcionando correctamente. Ver Foto 1.

